

A compass rose with a circle and a vertical line. The right half of the circle is shaded black. To the right of the circle is the letter 'N'.

043


## edificio N.043

giugno 2004 - marzo 2005


1. tipologia Funzionale	Abitazione / Stalla - Fienile / MAlga / Baia / ROccolo / RuDere / Altro	<b>FAB</b>	<b>FSF</b>	<b>FMA</b>	<b>FBA</b>	<b>FRO</b>	<b>FRU</b>	<b>FAL</b>
2. Epoca di costruzione	data (aaaa) / anteriore 1860 (EA) / 1860 - 1945 (EB) / dopo 1945 (EC)		<b>EEA</b>	<b>EEB</b>	<b>EEC</b>			
3. Uso attuale	AGricolo / ARtiglianale / RESidenziale / Turistico-Ricettivo / di Servizio	<b>UAG</b>	<b>UAR</b>	<b>URE</b>	<b>UTR</b>	<b>USE</b>		
4. Grado di utilizzo	in uso TEMPoraneo / in uso PERmanente / in Abbandono	<b>GTE</b>	<b>GPE</b>	<b>GAB</b>				
5. Caratteristiche edificio	tipo Costruttivo: Pietra / legno a Telaio / legno in Assilo / Laterizi / Misto	<b>CCP</b>	<b>CCT</b>	<b>CCA</b>	<b>CCL</b>	<b>CCM</b>		
	Volume: Edificio / Ampliamento / Superfazione	<b>CVE</b>	<b>CVA</b>	<b>CVS</b>				







schema planimetrico dello stato di fatto su base catastale [scala 1:500]



043

Comune di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

Piano Regolatore Generale

Variante al Patrimonio Edilizio Montano

SCHEDA DI PROGETTO

edificio N.043

PREVISIONI DI P.R.G.

categoria di appartenenza	edificio tradizionale [esistente] conservatosi allo stato originario	A					
	edificio che ha subito interventi edilizi mantenendo la tipologia costruttiva originale	B					
	edificio che ha subito interventi edilizi con forti alterazioni della struttura	C					
1. tipologia di intervento	Manutenzione Ordinaria / Manutenzione Straordinaria / Restauro	IMO	IMS	IRE			
	Ristrutturazione Edilizia / Risanamento Conservativo	IRE	IRC				
	Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	IRP					
2. Destinazione d'uso	Agricolo / Artigianale / Residenziale / Turistico-Ricettivo / di Servizio	DAG	DAR	DRE	DTR	DSE	
3. Ampliamento volume	Nessuna Alterazione / Ripristino volume Originario / Adeguamento tecnologico	ANA	ARO	AAT			
4. Interventi ammessi edificio	Sopraelevazione: Concessa / Non concessa	ISC	ISN				
	manto di Copertura: Cotto / Lamiera / lastre di Pietra	ICC	ICL	ICP			
	Canali di gronda e pluviali: Lamiera zincata e verniciata / Rame / Ghisa nei terminali	ICL	ICR	ICG			
	Paramento murario: materiale Lapidéo / Tamponamenti lignei / Mattoni in laterizio pieno	IPL	IPT	IPM			
	Intonaci: di Calce / con Terre colorate / Sasso a vista	IIC	IIT	IIS			
	Tinteggiature: se possibile Ripristino originarie / Idropitture colori tradizionali	ITR	ITI				
	Ripristino Decorazioni originali	IRD					
	No nuove Aperture / Sì su fronti Secondari	INA	ISS				
	No nuove aperture sulla Copertura / Sì nuove aperture sulla Copertura	INC	ISC				
	nuovi Serramenti: in Legno come esistenti / Ripristino esistenti	ISL	ISR				
	Sì nuove Imposte / No nuove Imposte	ISI	INI				
	Ripristino Cornici in pietra / Sostituzione Cornici in pietra / Nuove cornici in pietra	IRC	ISC	ISN			
	ripristino Balconi o ballatoi: struttura in Pietra e legno / struttura in Legno	IBP	IBL				
	ripristino Scale esterne: struttura in Pietra e legno / struttura in Legno	ISP	ISL				
	Nuove grate in Ferro / Restauro grate in Ferro / Sostituzione grate in Ferro	INF	IRF	ISF			
	No nuovi Camini / Ristrutturazione Camini esistenti / Sì nuovi Camini	INC	IRC	ISC			
	5. Interventi ammessi pertinenze	ripristino Muri e recinzioni: in Pietra locale / in Legno naturale	IMP	IML			
		Sì costruzione Legnaia / No costruzione Legnaia	ISL	INL			
eventuale Pavimentazione esterna: Pietra locale / Terra battuta / Erba		IPP	IPT	IPE			
eventuale Eliminazione piccole piante e/o arbusti infestanti interferenti con l'edificio		IEI					

NOTE PUNTUALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO

Si auspica la sostituzione dei comignoli prefabbricati in cemento.